

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

事柄	2021年以降（50V～）								
発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D) : mm ※スタンド含まない	重量 : kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ : mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)					
2025	55X9900R	55	○	○	○	1223×728×55	21.3	400×400	M6
	55X8900R	55	○	○	○	1225×708×49	19.9	300×300	M6
	55Z875R	55	○	○	○	1229×733×69	19.1	400×400	M6
	50Z870R	50	○	○	○	1110×646×77	14.4	300×200	M6
	55Z770R	55	○	○	○	1226×711×80	16.1	400×200	M6
	50Z670R	50	○	○	○	1110×646×80	13.1	300×200	M6
	55E670R	55	○	○	○	1226×711×77	15.4	400×200	M6
	50E670R	50	○	○	○	1110×646×77	12.0	300×200	M6
	55M550R	55	○	○	○	1226×711×77	12.9	400×200	M6
	50M550R	50	○	○	○	1110×643×77	10.9	300×200	M6

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

事柄	TOSHIBA製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可								
発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D) : mm ※スタンド含まない	重量 : kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ : mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)					
2025	55E350R	55	○	○	○	1233×713×72	9.8	200×400	M6
	50E350R	50	○	○	○	1111×650×71	8.3	200×400	M6
2024	55X9900N	55	○	○	○	1223×728×55	21.8	400×400	M6
	55X8900N	55	△ ※プラケットが見える為	△ ※プラケットが見える為	△ ※プラケットが見える為	1226×718×68	18.8	300×200	M6
	55Z870N	55	○	○	○	1233×732×75	19.8	400×300	M6
	55Z670N	55	○	○	○	1233×715×77	18.1	400×300	M6
	50Z670N	50	○	○	○	1115×649×82	15.2	300×300	M6
2023	55E350M	55	○	○	○	1233×711×73	12.3	200×300	M6
	50E350M	50	○	○	○	1117×645×74	10.8	200×300	M6
	55M550M	55	○	○	○	1232×716×75	13.6	400×200	M6

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

事柄	TOSHIBA製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可								
発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D) : mm ※スタンド含まない	重量 : kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ : mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)	ゼノノワール (Z)				
2023	50M550M	50	○	○	○	1116×649×85	11.6	300×200	M6
	55X9900M	55	○	○	○	1232×732×49	20.5	300×300	M6
	55Z870M	55	○	○	○	1233×732×75	20.0	400×300	M6
2022	55M550L	55	○	○	○	1230×714×76	14.1	300×200	M6
	50M550L	50	○	○	○	1116×649×75	11.6	300×200	M6
	55X9900L	55	○	○	○	1232×732×49	20.5	300×300	M6
	55X8900L	55	△ ※ブラケットが見える為	△ ※ブラケットが見える為	△ ※ブラケットが見える為	1226×718×49	18.7	300×200	M6
	55Z870L	55	○	○	○	1233×732×75	20.5	400×300	M6
	55Z770L	55	○	○	○	1234×713×77	18.0	400×300	M6
	50Z670L	50	○	○	○	1118×648×81	15.0	300×300	M6

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

事柄	TOSHIBA製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可								
発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D) : mm ※スタンド含まない	重量 : kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ : mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)	ゼノノワール (Z)				
2022	55Z570L	55	○	○	○	1230x714x82	15.1	300×200	M6
	50Z570L	50	○	○	○	1116x649x81	12.6	300×200	M6
2021	55Z740XS	55	△ ※TV背面に24mm段差有り	△ ※TV背面に24mm段差有り	△ ※TV背面に24mm段差有り	1232x743x100	19.8	400×200	M6
	50Z740XS	50	△ ※TV背面に24mm段差有り	△ ※TV背面に24mm段差有り	△ ※TV背面に24mm段差有り	1118x680x101	17.3	400×200	M6
	55X9400S	55	△ ※TV背面に24mm段差有り	△ ※TV背面に24mm段差有り	△ ※TV背面に24mm段差有り	1223x738x69	23.1	300×200	M6
	55X8900K	55	△ ※TV背面に25mm段差有り ※プラケットが見える為	△ ※TV背面に25mm段差有り ※プラケットが見える為	△ ※TV背面に25mm段差有り ※プラケットが見える為	1226x718x68	18.7	300×200	M6
	55Z670K	55	○	○	○	1234x713x77	18.0	400×300	M6
	50Z670K	50	○	○	○	1118x648x81	15.0	300×300	M6
	55Z570K	55	○	○	○	1232x713x81	15.1	300×200	M6
	50Z570K	50	○	○	○	1119x649x81	12.6	300×200	M6

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

確認表

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。