

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時/テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2023.12.12

綾野製作所

確認表

FUNAI

事柄	2021年以降 (40V～) FUNAI製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可								
発売年	品番	インチ数	TB-55S		BP-55Y	外形寸法(W×H×D)：mm ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)	ゼノノワール (Z)				
2023	FL-43U3060	43	○	○	○	969×564×87	8.2	300×200	M4
2021	FE-48US740	48	○	○	○	1068×617×61	16.2	300×300	M6
	FL-49UQ540	49	○	○	○	1108×648×97	15.6	300×300	M6
	FL-49U5040	49	○	○	○	1108×648×97	15.3	300×300	M6
	FL-43U3040	43	○	○	○	969×564×87	8.2	300×200	M4

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。