

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時/テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

事柄	2021年以降 (40V~)	SONY製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可							
----	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：mm ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)	ゼノノワール (Z)				
2023	KJ-43X75WL	43	○	○	○	972×567×70	9.3	200×200	M6
	KJ-43X80L	43	○	○	○	964×563×69	10.1	200×200	M6
2022	XRJ-48A90K	48	○	○	○	1069×624×59	13.4	300×300	M6
	XRJ-42A90K	42	△ ※ブラケットが見える為	△ ※ブラケットが見える為	△ ※ブラケットが見える為	933×546×57	13.3	200×200	M6
	KJ-43X85K	43	○	○	○	964×563×69	10.2	200×200	M6
	KJ-43X80K	43	○	○	○	964×563×69	10.1	200×200	M6
	KJ-43X80WK	43	○	○	○	964×563×69	10.1	200×200	M6
2021	KJ-43X85J	43	○	○	○	964×563×69	10.2	200×200	M6
	KJ-43X80J	43	○	○	○	972×567×70	10.0	200×200	M6

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。