

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時/テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

事柄	2021年以降 (50V～)	SONY製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可
----	----------------	--------------------------------------

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：mm ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)	ゼノノワール (Z)				
2024	K-55XR80	55	○	○	○	1223×706×37	17.1	300×300	M6
	K-55XR70	55	○	○	○	1225×709×56	19.9	300×300	M6
	XRJ-55A95L	55	○	○	○	1224×723×45	17.6	300×300	M6
2023	KJ-50X75WL	50	○	○	○	1126×653×70	12.1	200×200	M6
	KJ-55X75WL	55	○	○	○	1243×721×71	15.3	300×300	M6
	XRJ-55A80L	55	○	○	○	1227×712×53	17.9	300×300	M6
	KJ-50X80L	50	○	○	○	1119×649×70	12.4	200×200	M6
	KJ-55X80L	55	○	○	○	1233×713×72	15.9	300×300	M6
	KJ-55X85L	55	○	○	○	1228×709×56	16.3	300×300	M6
2022	XRJ-55A95K	55	○	○	○	1225×729×56	21.2	300×300	M6

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。
 ※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。
 例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時/テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時
 ※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

確認表

事柄	2021年以降 (50V～)	SONY製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可
----	----------------	--------------------------------------

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：mm ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)	ゼノノワール (Z)				
2022	XRJ-55A80K	55	○	○	○	1227x712x53	17.9	300×300	M6
	XRJ-55X90K	55	○	○	○	1233x711x72	17.4	300×300	M6
	XRJ-50X90K	50	○	○	○	1119x649x70	13.5	200×200	M6
	KJ-55X85K	55	○	○	○	1233x711x72	17.1	300×300	M6
	KJ-50X85K	50	○	○	○	1119x649x70	12.7	200×200	M6
	KJ-55X80K	55	○	○	○	1233x713x72	15.9	300×300	M6
	KJ-50X80K	50	○	○	○	1119x649x70	12.4	200×200	M6
	KJ-55X80WK	55	○	○	○	1233x713x72	15.9	300×300	M6
	KJ-50X80WK	50	○	○	○	1119x649x70	12.4	200×200	M6
2021	KJ-50X80J	50	○	○	○	1126x653x70	12.3	200×200	M6

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。



※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。
 ※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。
 例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時/テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時
 ※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2024/12/27

綾野製作所

確認表

事柄	2021年以降 (50V～)	SONY製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可
----	----------------	--------------------------------------

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：mm ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)	ゼノノワール (Z)				
2021	KJ-50X85J	50	○	○	○	1119x649x70	12.7	200×200	M6
	KJ-55X80J	55	○	○	○	1243x719x71	15.7	300×300	M6
	KJ-55X85J	55	○	○	○	1233x711x72	16.8	300×300	M6
	XRJ-55A90J	55	○	○	○	1223x709x94	18.6	300×300	M6
	XRJ-50X90J	50	○	○	○	1119x649x70	13.5	200×200	M6
	XRJ-55A80J	55	○	○	○	1227x712x53	17.8	300×300	M6
	XRJ-55X90J	55	○	○	○	1233x711x72	17.4	300×300	M6

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。